


ТОВ «ПРОМБУДПРОЕКТ»

46002, м.Тернопіль, вул.У.Самчука,3а, Тел./факс: (0352) 25-47-43

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Директор ТОВ «Промбудпроект»
« 19 » « ~~СІЧНЯ~~ » О.Л.Фарина



ЗВІТ

Про проведення технічного обстеження
щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення до корпусів
Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної
академії імені Тараса Шевченка по вул. Ліцейна, І та вул. Юліуша Словацького, Іа

T1761-24

Замовник: Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка

Директор



О.Л. Фарина

Експерт з технічного обстеження



О.Л. Фарина

Тернопіль - 2024

1. Зміст

Позначення	Найменування	Сторінка
1	Зміст	
2	Вступ	
3	Підстава та обґрунтування проведення технічного обстеження	
4	Результати технічного обстеження	
5	Висновки та рекомендації	
6	Додаток 1 (фото)	

2. Вступ

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України №929 від 30.11.2016 року ТОВ «Промбудпроект» експерт Фарина О.Л. на замовлення Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка згідно договору Т1761-24 виконано візуальне обстеження влаштованих пандусів до корпусів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, яка розташована за адресою: Тернопільська область, м.Кременець, вул. Ліцейна, 1 на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших мало- мобільних груп населення у відповідності до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

За результатами проведеного технічного обстеження експертом Фариною Олегом Любомировичем (кваліфікаційний сертифікат серія АЕ №1778, виданий Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України) станом на 15.01.2024 року проведено огляд встановлених пандусів на можливість доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до входів в існуючі корпуси, в яких здійснює свою діяльність Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, яка розташована за адресою: Тернопільська область, м.Кременець, вул. Ліцейна, 1 та вул. Юліуша Словацького, 1а

3. Підстава та обґрунтування проведення технічного обстеження

Роботи з технічного обстеження пандусів до корпусів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, м.Кременець, вул. Ліцейна, 1 та вул. Юліуша Словацького, 1а щодо доступності до існуючих корпусів академії для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виконуються відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №929 від 30.11.2016 року та ДБН В 2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні вимоги».

Виконавець проводить роботи з технічного обстеження на підставі кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт, пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури експерта з технічного обстеження будівель і споруд». Кваліфікаційний сертифікат серія АЕ №001778, виданий Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України.

4. Результати технічного обстеження виконаних пандусів до існуючих корпусів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії

Об'єкти, що обстежуються, розташовані за адресами: Тернопільська область, м. Кременець, вул. Ліцейна, І, вул. Юліуша Словацького, І.

					Т 1761-24 ТО	Арк
						- 3 -

Під час проведення технічного обстеження був здійснено обстеження влаштованих пандусів до існуючих корпусів та виконана фотофіксація:

1. Зовнішній пандус до адміністративного корпусу академії за адресою: м. Кременець, вул. Ліцейна, 1 (Фото 1)

Зовнішній пандус з одностороннім рухом шириною 1.2м, обладнаний з обох сторін перилами на висоті 0,7 та 0,9 м. Висота пандуса 0.2м. Поверхня пандусу шорстка і виконана з листа просічно витяжної сталі по металевих балках. Стійки і перила виконані з гнутого замкнутого профілю.

Вхідна площадка з пандусу до входу існуючого корпусу виконана шириною більше 1.5м. Вхідні двері в будівлю 0,9 м. і ширше.

Влаштований пандус відповідає вимогам п.5.3.1. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

2. Зовнішній пандус до гуртожитку академії за адресою: м. Кременець, вул. Словацького, 1а (Фото 2)

Зовнішній пандус з одностороннім рухом шириною 1.2м, обладнаний з обох сторін перилами на висоті 0,7 та 0,9 м. Поверхня пандусу шорстка і виконана з листа просічно витяжної сталі по металевих балках. Стійки і перила виконані з гнутого замкнутого профілю.

Вхідна площадка з пандусу до входу існуючого корпусу виконана шириною більше 1.5м. Вхідні двері в будівлю 0,9 м. і ширше.

Влаштований пандус відповідає вимогам п.5.3.1. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

3. Зовнішній пандус до північного та південного корпусів академії (Фото 3)

Зовнішній пандус з одностороннім рухом шириною 1.2м, обладнаний з обох сторін перилами на висоті 0,7 та 0,9 м. Поверхня пандусу шорстка і виконана з листа просічно витяжної сталі по металевих балках. Стійки і перила виконані з гнутого замкнутого профілю.

Влаштований пандус відповідає вимогам п.5.3.1. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

4. Зовнішній пандус до спортивного залу академії за адресою: м. Кременець, вул. Ліцейна, 1 (Фото 4)

				Т 1761-24 ТО	Арк
					- 4 -

Зовнішній пандус з одностороннім рухом шириною 1.2м, обладнаний з обох сторін перилами на висоті 0,7 та 0,9 м. Висота пандуса 0.27м. Поверхня пандусу шорстка і виконана з листа просічно витяжної сталі по металевих балках. Стійки і перила виконані з гнучкого замкнутого профілю.

Вхідна площадка з пандусу до входу існуючого корпусу виконана шириною більше 1.5м. Вхідні двері в будівлю 0,9 м. і ширше.

Влаштований пандус відповідає вимогам п.5.3.1. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

5. Зовнішній пандус до північного та південного корпусів академії (Фото 5)

Зовнішній пандус з одностороннім рухом шириною 1.2м, обладнаний з обох сторін перилами на висоті 0,7 та 0,9 м. Поверхня пандусу шорстка і виконана з листа просічно витяжної сталі по металевих балках. Стійки і перила виконані з гнучкого замкнутого профілю.

Влаштований пандус відповідає вимогам п.5.3.1. ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

					Т 1761-24 ТО	Арк
						- 5 -

ВИСНОВОК

Щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка

Товариство з обмеженою відповідальністю «Промбудпроект» на замовлення Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка виконало обстеження корпусів будівлі, розташованої за адресою: вул. Ліцейна, 1, та вул. Юліуша Словацького, 1а, м. Кременець на предмет доступності входної групи будівлі для інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». За результатами експертизи проведеного технічного обстеження будівлі станом на 15.01.2024 року **встановлено можливість доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель, а саме корпусів Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, розташованої за адресою: вул. Ліцейна, 1, та вул. Юліуша Словацького, 1а, м. Кременець**
Входи до будівель відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»

Звіт про проведення технічного обстеження будівлі за адресою м. Кременець вул. Ліцейна, 1, та вул. Юліуша Словацького, 1а передано Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії імені Тараса Шевченка.

6. Додаток 1



Фото 1 – Зовнішній пандус до адміністративного корпусу академії за адресою: м. Кременець, вул. Ліцейна, 1



Фото 2 - Зовнішній пандус до гуртожитку академії за адресою: м. Кременець, вул. Словацького, 1а



Фото 3 – Зовнішній пандус до північного та південного корпусів академії

Т 1761-24 ТО

Арк

- 2 -



Фото 4 - Зовнішній пандус до спортивного залу академії за адресою: м. Кременець, вул. Ліцейна, 1



Фото 5 - Зовнішній пандус до північного та південного корпусів академії

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 001778

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(підписується професією)

Виданий про те, що Фарина Олег Любомирович

(прізвище, ім'я, по батькові)

отримав(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____

(рішенням відповідної секції Комісії
від 01.03.2013 № 25, затвердженням президією
Комісії 04.03.2013 № 25-Е).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 04.03 2013 року
за № 1697.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і споруд.

Дата видачі 04.03 2013 року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



(підпис)

Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)